



工事名 北今泉保育園改善工事
 工種 トイレ改修工事
 便所・手洗所
 完了

平成27年度北今泉保育園の改善工事
トイレ改修工事

便所・手洗所

完了

平成27年9月16日



工事名 北今泉保育園改善工事
 工種 トイレ改修工事
 便所・手洗所
 完了

平成27年度北今泉保育園の改善工事
トイレ改修工事

便所・手洗所

完了

平成27年9月16日



工事名 北今泉保育園改善工事
 工種 トイレ改修工事
 便所・手洗所
 完了

平成27年度北今泉保育園の改善工事
トイレ改修工事

便所・手洗所

完了

平成27年9月16日



平成27年度北今泉保育園の改善
工事
トイレ改修工事

便所・手洗所

完了

平成27年9月16日



平成27年度北今泉保育園の改善
工事
トイレ改修工事

便所・手洗所

完了

平成27年9月16日



平成27年度北今泉保育園の改善
工事
トイレ改修工事

便所・手洗所

完了

平成27年9月16日



平成27年度北今泉保育園の改善
工事
トイレ改修工事

沐浴室・便所

完了

平成27年10月19日



平成27年度北今泉保育園の改善
工事
トイレ改修工事

沐浴室・便所

完了

平成27年10月19日



平成27年度北今泉保育園の改善
工事
トイレ改修工事

沐浴室・便所

完了

平成27年10月19日



平成27年度北今泉保育園の改善
工事
トイレ改修工事

沐浴室・便所

完了

平成27年10月19日



平成27年度北今泉保育園の改善
工事
トイレ改修工事

沐浴室・便所

完了

平成27年10月19日



平成27年度北今泉保育園の改善 工事 床改修工事
水飲み場床
防滑シート張替
着工前
ほふく室
平成27年10月12日



平成27年度北今泉保育園の改善 工事 床改修工事
水飲み場床
防滑シート張替
シート張り状況
ほふく室
平成27年10月12日



平成27年度北今泉保育園の改善 工事 床改修工事
水飲み場床
防滑シート張替
張替完了
ほふく室
平成27年10月12日



工事名 北今泉保育園改善工事
 工 種 床改修工事
 水飲み場床
 保育室兼遊戯室
 着工前

平成27年度北今泉保育園の改善 工事 床改修工事
水飲み場床
防滑シート張替
着工前
保育室兼遊戯室
平成27年10月12日



工事名 北今泉保育園改善工事
 工 種 床改修工事
 水飲み場床
 保育室兼遊戯室
 床シート張り状況

平成27年度北今泉保育園の改善 工事 床改修工事
水飲み場床
防滑シート張替
シート張り状況
保育室兼遊戯室
平成27年10月12日



工事名 北今泉保育園改善工事
 工 種 床改修工事
 水飲み場床
 保育室兼遊戯室
 床シート張り完了

平成27年度北今泉保育園の改善 工事 床改修工事
水飲み場床
防滑シート張替
張替完了
保育室兼遊戯室
平成27年10月12日



工事名 北今泉保育園改善工事
 工種 床改修工事
 水飲み場床
 保育室(1)
 着工前

平成27年度北今泉保育園の改善
 工事
 床改修工事


水飲み場床

防滑シート張替

着工前

保育室(1)

平成27年10月12日



工事名 北今泉保育園改善工事
 工種 床改修工事
 水飲み場床
 保育室(1)
 床シート張り状況

平成27年度北今泉保育園の改善
 工事
 床改修工事

水飲み場床

防滑シート張替

シート張り状況

保育室(1)

平成27年10月12日



工事名 北今泉保育園改善工事
 工種 床改修工事
 水飲み場床
 保育室(1)
 床シート張り完了

平成27年度北今泉保育園の改善
 工事
 床改修工事

水飲み場床

防滑シート張替

張替完了

保育室(1)

平成27年10月12日



工事名 北今泉保育園改善工事
 工種 床改修工事
 水飲み場床
 保育室(2)
 着工前

平成27年度北今泉保育園の改善
 工事
 床改修工事

水飲み場床

防滑シート張替

着工前

保育室(2)

平成27年10月12日



工事名 北今泉保育園改善工事
 工種 床改修工事
 水飲み場床
 保育室(2)
 床シート張り状況

平成27年度北今泉保育園の改善
 工事
 床改修工事

水飲み場床

防滑シート張替

シート張り状況

保育室(2)

平成27年10月12日



工事名 北今泉保育園改善工事
 工種 床改修工事
 水飲み場床
 保育室(2)
 床シート張り完了

平成27年度北今泉保育園の改善
 工事
 床改修工事

水飲み場床

防滑シート張替

張替完了

保育室(2)

平成27年10月12日



工事名 北今泉保育園改善工事
 工種 床改修工事
 場所 ホール
 床改修完了

平成27年度北今泉保育園の改善
 工事
 床改修工事

ホール

床改修完了

平成27年9月24日



工事名 北今泉保育園改善工事
 工種 床改修工事
 場所 廊下
 床改修完了

平成27年度北今泉保育園の改善
 工事
 床改修工事

廊下

床改修完了

平成27年9月24日



工事名 北今泉保育園改善工事
 工種 床改修工事
 場所 前室
 床改修完了

平成27年度北今泉保育園の改善
 工事
 床改修工事

前室

床改修完了


平成27年9月24日



工事名 北今泉保育園改善工事
 工種 床改修工事
 保育室兼遊戯室
 床改修完了

平成27年度北今泉保育園の改善
 工事
 床改修工事
 保育室兼遊戯室
 床改修完了

平成27年9月24日



工事名 北今泉保育園改善工事
 工種 床改修工事
 保育室(1)
 床改修完了

平成27年度北今泉保育園の改善
 工事
 床改修工事
 保育室(1)
 床改修完了

平成27年9月24日



工事名 北今泉保育園改善工事
 工種 床改修工事
 保育室(2)
 床改修完了

平成27年度北今泉保育園の改善
 工事
 床改修工事
 保育室(2)
 床改修完了

平成27年9月24日

